

CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

C.E WALTER ORLANDINI – SÃO GONÇALO

Fundado em 1980, é considerado um colégio de grande porte da rede de ensino público da região fluminense de são gonçalo.



O PROBLEMA:

Vazamento na linha primária de distribuição do castelo d'água de 9 m³/hora, gerando a falta de abastecimento para alunos e funcionários.




A SOLUÇÃO:

A **Cristal** Foi contratada para uma inspeção geral do colégio. durante a execução do serviço foi localizado um grande vazamento na tubulação de 4 polegadas de pvc e algumas válvulas de descargas com pequenos vazamentos. o serviço de localização de escapes, consertos dos vazamentos e entrega das obras para o colégio foram feitos em dois dias.



DEPOIMENTOS:

"Depois de inúmeras tentativas de buscas sem sucesso e grandes desconfortos para os alunos e funcionários, nos indicaram a cristal companhia do vazamento que nos trouxe a solução imediata do problema, acabando por definitivo com o vazamento. a cristal verdadeiramente é uma empresa especializada em vazamento."



MARIA MARLI – DIRETOTA GERAL C.E WALTER ORLANDINI

