


CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

CLÍNICA SANTA CRUZ – NITERÓI

Clínica médica geriátrica da região oceânica de niterói com dez anos de construção.



O PROBLEMA:

Caixas d'água superiores com perda de água de 12 m³/diário, devido a vazamento oculto.

A SOLUÇÃO:

A cristal companhia do vazamento localizou e reparou o vazamento abaixo do piso nas conexões de 3/4 de pvc.



DEPOIMENTOS:

"Serviço altamente especializado, muito bem feito, pronto atendimento e sem problemas. indico a cristal a qualquer pessoa".



Pedro Simão
DIRETOR GERAL DA CLÍNICA SANTA CRUZ.

CRISTAL

Companhia do Vazamento