

CRISTAL

Companhia do Vazamento



## CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

### CORREIOS:

Unidade do bairro do Cachambi dos Correios situada na Zona Norte do Rio de Janeiro.



### O PROBLEMA:

Conta alta de água na agência, os funcionários faziam manobras nos registros para racionar a água devido ao vazamento.



### A SOLUÇÃO:

Após a contratação da CRISTAL, foi localizado um grande vazamento abaixo do piso de granito do banheiro masculino. O vazamento localizado tinha desperdício de 3 m<sup>3</sup>/diário. A empresa executou a localização eletrônica de vazamentos e o serviço de reparo.

