

CRISTAL

Companhia do Vazamento



## CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

### CONDOMÍNIO ANNECY

Edifício residencial localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro com construção de dez anos.

#### O PROBLEMA:

Grande vazamento originado no teto da garagem.

#### A SOLUÇÃO:

O vazamento foi localizado eletronicamente na suíte principal do terceiro andar, de acordo com os moradores do edifício o apartamento de maior suspeito era o primeiro andar. Os testes foram feitos de baixo para cima (1 e 2 andar) e o escape foi localizado com a marcação de um azulejo na parede do terceiro andar.

#### DEPOIMENTOS:

*"Parabéns à equipe da CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO, a nossa suspeita era um apartamento e neste local de suspeita não havia vazamentos, iríamos quebrar e não acharíamos nada. O vazamento percorria por três andares e não molhava nada e só aparecia na garagem. A grande vontade e experiências dos técnicos foram fundamentais na precisão do serviço."*

Maria de Fátima  
Síndica

