


CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL CASTILHO:

Condomínio Residencial localizado no bairro de Del Castilho Rio de Janeiro.

O PROBLEMA:

Alto valor da conta de água. O prédio de porte médio possui três blocos com sessenta apartamentos.

A SOLUÇÃO:

A COMPANHIA DO VAZAMENTO RJ foi contratada para a detecção eletrônica dos vazamentos e nos testes realizou a vistoria em 180 banheiros com 45 vazamentos internos e um grande vazamento na linha de recalque de transporte de água para os reservatórios superiores. Este vazamento tinha um grau de dificuldade muito alto, pois o mesmo estava abaixo de uma camada de 45 cm de concreto e também para a identificação correta do problema, foram movidas do sistema seis bombas hidráulicas. O reparo também foi executado pelos técnicos da CRISTAL e o problema foi totalmente solucionado.

