

CRISTAL

Companhia do Vazamento



## CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

### CONDOMÍNIO GRAMADO

Edifício com dez andares e com construção em 1970

#### O PROBLEMA:

Após inspeção da companhia estadual de gás, foi constatado vazamentos em seis unidades do edifício

#### A SOLUÇÃO:

A **crystal companhia do vazamento**, executou simultaneamente a restauração interna das tubulações das respectivas unidades, sem quebrar e sujar nada.

#### DEPOIMENTOS:

“O serviço ficou bom, sem problemas para o condomínio e aprovada pela **ceg (companhia estadual de gás)**. Estou muito satisfeito com o desempenho do trabalho.”

Bóris Walter – conselheiro e morador

