


CRISTAL

Companhia do Vazamento



## CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

### CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALDEIA DO MAR

#### O PROBLEMA:

Vazamento na piscina principal com porte semi-olímpico.

#### A SOLUÇÃO:

A **crystal companhia do vazamento** foi contratada para a execução eletrônica do serviço e localizou um vazamento na tubulação de 50mm do retorno da piscina. a equipe da **Crystal** executou o serviço de reparo sem perder nenhuma quantidade de água.

#### DEPOIMENTO:

O serviço foi executado com seriedade e profissionalismo. a equipe foi excelente desde o atendimento até o final do trabalho. com certeza é uma boa empresa de prestação de serviço e indico aos meus amigos e condomínios próximos.

SÍNDICO – CONDOMÍNIO ALDEIA DO MAR

CRISTAL

Companhia do Vazamento