

CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAGALL:

Condomínio situado no bairro da tijuca com 18 apartamentos e construção de cinco anos.



O PROBLEMA:

Conta alta de água no edifício, obrigando o síndico a fazer manobras de registros para economia de consumo.

A SOLUÇÃO:

A CRISTAL foi contratada pelo condomínio e durante os teste localizou um vazamento na linha de entrada d água abaixo do piso de concreto da garagem. A cristal executou a localização eletrônica e o serviço de reparo.



DEPOIMENTOS:

"Ficamos satisfeitos com o resultado do trabalho, a empresa foi muito confiante em seu serviço e agradecemos a atenção prestadas pelos profissionais de realizarem o serviço em horário específico para um atendimento emergencial".

Ângelo Sereldoni - Síndico

