


CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

GALPÃO COMERCIAL – RIO DE JANEIRO

O PROBLEMA:

Vazamento de grande porte na linha de incêndio. bomba de pressurização da linha com execução de trabalho forçado proveniente do vazamento.

A SOLUÇÃO:

Indicada por uma empresa de engenharia especializada em redes de incêndio, a **crystal** detectou o vazamento a 1,20 m de profundidade do asfalto e o sistema voltou a operar normalmente.

