



CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988




RESIDENCIAL MALIBÚ:

Vazamento nas caixas de distribuições de água gerando uma perda de 2 m³/diário.



O PROBLEMA:

Vazamento nas caixas de distribuições de água gerando uma perda de 2 m³/diário.



A SOLUÇÃO:

Contratada pela moradora a CRISTAL identificou eletronicamente um vazamento na tubulação de alimentação dos pontos dos jardins com profundidade do escape de 50 cm. O vazamento foi exposto e reparado ao cliente. O sistema de distribuições voltou a operar novamente sem problemas de vazamentos.



CRISTAL
Companhia do Vazamento