

CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988



ATALLA ARQUITETURA

Empresa de arquitetura especialista em reformas personalizadas.

O PROBLEMA:

A empresa de arquitetura executou a obra interna na tubulação de gás, porém a companhia estadual de gás constatou um vazamento externo ao apartamento de 260 litros/hora e o gás não pode ser fornecido ao imóvel.

A SOLUÇÃO:

A Cristal executou um processo de restauração interna com o sistema curaleak e estancou o vazamento na tubulação sem precisar quebrar e sujar nada.

DEPOIMENTOS:

"A empresa foi indicada para nós e foi fundamental o processo de restauração interna da tubulação, pois a possibilidade de colocar uma nova tubulação externa, dependeria de autorização do síndico e a estética do serviço não iria ficar boa. Classifico o sistema como ótimo."

José Junior
Engenheiro Civil

