

CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

VAZAMENTO EM BANHEIRO

Banheiro social situado em um prédio de aproximadamente 40 anos situado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O PROBLEMA:

Vazamento com origem no teto do apartamento inferior entre o banheiro social e área de serviço.

A SOLUÇÃO:

A contratante foi indicada por uma pessoa que usa o sistema da Cristal e com os testes foi localizado um vazamento na rede de água fria no piso do box. Foi quebrado somente um piso para a exposição do vazamento e conserto.

DEPOIMENTO:

“Segue anexa a foto que coincide com o local apontado na perícia. Tivemos que religar a água e somente com a passagem dela, pudemos, então, constatar o que você já havia previsto: O local exato do problema foi diagnosticado acertadamente por vocês. O baldinho amarelo abaixo do encanamento bem retrata o vazamento. Outras fotos poderão ser remetidas posteriormente, caso queira. Um abraço, Aracy”

