

CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

CONDOMÍNIO ICARAÍ – NITERÓI

O PROBLEMA:

Vazamento entre apartamentos superiores e inferiores com aparecimentos de pequenos pingos no teto e com duração de 1 mês.

A SOLUÇÃO:

A **crystal companhia do vazamento** foi contratada pelo condômino do apartamento superior com finalidade de localizar eleronicamente os vazamentos nas redes de água pressurizada e esgoto.com os testes foi possível localizar um micro vazamento na rede de água fria só perceptível com um pedaço de papel junto a tubulação.

DEPOIMENTOS:

"Eu estive com receio muito grande de danificar meu piso de granito, com certeza pelo método tradicional o estrago seria grande porque o vazamento era micro e a tubulação estava situada em posição diferente do projeto. Só com a ajuda dos técnicos da crystal companhia do vazamento, foi possível fazer a localização precisa deste micro vazamento.estou realmente impressionado com a qualidade de serviço e o entusiasmo dos técnicos presentes. com certeza indico e recomendo a qualquer pessoa que tem problemas com vazamentos."

Coronel Manoel Damas

