

CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

RESIDENCIAL ITACOATIARA:

Residência localizada no bairro de Itacoatiara Niterói.

O PROBLEMA:

Conta alta de água.

A SOLUÇÃO:

A empresa foi contratada para o serviço de localização de vazamentos e durante os testes foi localizado um vazamento abaixo da bancada do lavatório. O acesso ao vazamento era difícil e somente uma detecção precisa através de profissionais experientes era capaz de marcar o ponto exato do vazamento. A CRISTAL também foi responsável pelo reparo do problema.

