

CRISTAL

Companhia do Vazamento



## CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

### RESIDÊNCIA

Residência situado na ilha do governador, com dois pavimentos e áreas externas. construção de 1960.

### O PROBLEMA:

Alto consumo de água devido há um vazamento oculto.

### A SOLUÇÃO:

A **Cristal** foi contratada para uma inspeção eletrônica de vazamentos e localizou um vazamento no piso da área externa com desperdício para o solo. o vazamento localizado gerava fuga de 3 m<sup>3</sup>/ diário.

### DEPOIMENTOS:

*"Eu lamento não ter conhecido a empresa antes do quebra-quebra em minha casa para tentar localizar o vazamento. Contratei a Cristal que chegou pontualmente e o serviço foi rápido e eficiente."*

*Ronaldo P. Rios - advogado*

