

CRISTAL



Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

RESIDENCIAL JARDIM MARAPENDI:

Residência situada no bairro da Barra da Tijuca zona oeste do Rio de Janeiro.

O PROBLEMA:

Grande vazamento na linha de distribuição de água decorrente de vazamento.

A SOLUÇÃO:

Após a contratação dos serviços foi detectado um vazamento com volume de 2m³ diário. Após o reparo do mesmo executado pela CRISTAL a rede passou a operar normalmente.

