



CRISTAL



Companhia do Vazamento




CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988



RESIDENCIAL JARDIM OCEÂNICO:

Apartamento residencial localizado no sub-bairro da Barra da Tijuca.



O PROBLEMA:

Vazamento em apartamento duplex com vazamento do banheiro social superior para quartos, corredores e banheiros inferiores.



A SOLUÇÃO:

foi indicada através de uma cliente e nos testes foi localizado um vazamento abaixo do piso do banheiro social. Anteriormente um profissional da contratante executou algumas aberturas onde não foi possível localizar o ponto do vazamento. O sistema usado pela empresa foi bastante eficaz executado a detecção em tempo curto e logo após a identificação do problema, o profissional da contratante executou o serviço de reparo e o problema que se estendia há um mês foi resolvido em três horas de trabalho.



CRISTAL



Companhia do Vazamento