

CRISTAL

Companhia do Vazamento



CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO desde 1988

RESIDENCIAL SANTA MÔNICA:

Casa residencial situada no condomínio Santa Mônica zona oeste do Rio de Janeiro.

O PROBLEMA:

Grande perda de água das caixas de distribuições devido a um vazamento oculto do sistema de abastecimento.

A SOLUÇÃO:

A empresa foi contratada para uma averiguação eletrônica e durante os testes foi localizado um vazamento abaixo do armário da cozinha. O vazamento foi exposto e reparado pela CRISTAL, e o sistema voltou a operar normalmente e a conta de água voltou ao Normal.

DEPOIMENTOS:

Fui muito feliz em contratar uma empresa especializada em vazamentos com a CRISTAL COMPANHIA DO VAZAMENTO. A contratada foi muito objetiva na detecção eletrônica de no reparo do vazamento encontrado. O meu problema foi totalmente resolvido e quatro horas de trabalho, no qual o mesmo já durava três meses. Estou muito satisfeito com a contratação da empresa e já indiquei a várias casas de meu condomínio. Certamente sugiro a mesma para todas as pessoas que tenham problemas de vazamentos.

Anderson Chaves – Diretor Empresarial

CRISTAL

Companhia do Vazamento